INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

SECRETARÍA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN

INMUEBLES ESCOLARES ESTADO FÍSICO

SUPERIOR

ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS BIOLÓGICAS (ENCB)

O2P000

NIVEL SUPERIOR

CICLO ESCOLAR 2023 - 2024

ESTADO FÍSICO	AULAS				CUBÍCULOS			
	ESTADO FÍSICO				ESTADO FÍSICO			
	BUENO	REGULAR	MALO	TOTAL	BUENO	REGULAR	MALO	TOTAL
ILUMINACIÓN	100	44	0	144	360	35	0	395
VENTILACIÓN	95	49	0	144	0	395	0	395
PINTURA DE MUROS	115	29	0	144	395	0	0	395
HERRERÍA	135	9	0	144	395	0	0	395
TECHOS	140	4	0	144	395	0	0	395
PISOS	135	9	0	144	395	0	0	395

GLOSARIO	MALO	REGULAR	BUENO
ILUMINACIÓN	Más del 60% de las lámparas y/o sus interruptores no funcionan	Entre el 60% y 90% de las lámparas y/o sus interruptores funcionan	Más del 90% de las lámparas y sus interruptores funcionan
VENTILACIÓN	El plantel no cuenta con sistema de aire acondicionado o se encuentra descompuesto	Existe circulación de aire por ventanas y/o ventiladores que funcionan adecuadamente	Existe sistema de aire acondicionado en operación
PINTURA DE MUROS	Los muros carecen de pintura o más del 70% se encuentra dañada	Entre el 70% y 80% de la pintura esta bien conservada	Más de 80% de la pintura se encuentra bien conservada y tiene apariencia aceptable
HERRERÍA	Más del 60% de los canceles y puertas metálicas carecen de pintura y/o estan oxidadas	Entre el 60% y 80% de los canceles y puertas metálicas estan pintadas	Más del 80% de los canceles estan pintados y sin oxidación
TECHOS	Más del 60% no cuentan con recubrimientos de acabados y sin impermeabilización	Entre el 60% y 80% estan recubiertos y con impermeabilización adecuadamente	Más del 80% cuentan con recubrimientos e impermeabilización adecuados
PISOS	Más del 60% de los pisos no tienen recubrimiento o estos estan dañados	Entre el 60% y 80% de los recubrimientos estan conservados	Más del 80% de los recubrimientos de los pisos estan en óptimas condiciones de uso

ELABORÓ

Nombre: Rogelio Vargas Hernández

Responsable: Encargado Del Departamento De Recursos Materiales

Correo-e: ecalvo@ipn.mx

Telefono: 5557296000 ext. 46212

Firma:

SUPERVISÓ

Nombre: Efrain Jesus Calvo Zarco

Responsable: Coordinador De Enlace Y Gestión Técnica

Correo-e: ecalvo@ipn.mx

Telefono: 57296000 Ext. 62436

Firma:

AUTORIZÓ

Nombre: Isaac Juan Luna Romero

Responsable: Director

Correo-e: ecalvo@ipn.mx

Telefono: 57296000 ext. 46269

Firma:

SELLO DE LA UNIDAD

UFbnvPNOEQ5TR1R58kgOrLJivzC9+pXD/bsOgzVuSv9YLu9Iz037qPAj/Xf3BW98yB7MFKf+eaaRcagB0gkftNZxNQfb0E48nWijZFZCv9CniZwyiGuzmKLVEOjjA1SeKpRH769MsTUTuCJnRoDikw==

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

SECRETARÍA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN

INMUEBLES ESCOLARES ESTADO FÍSICO

SUPERIOR

ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS BIOLÓGICAS (ENCB)

O2P000

NIVEL SUPERIOR

CICLO ESCOLAR 2023 - 2024

ESTADO FÍSICO	LABORATORIOS				TALLERES			
	ESTADO FÍSICO				ESTADO FÍSICO			
	BUENO	REGULAR	MALO	TOTAL	BUENO	REGULAR	MALO	TOTAL
ILUMINACIÓN	100	90	0	190	0	0	0	0
VENTILACIÓN	115	75	0	190	0	0	0	0
PINTURA DE MUROS	150	40	0	190	0	0	0	0
HERRERÍA	190	0	0	190	0	0	0	0
TECHOS	190	0	0	190	0	0	0	0
PISOS	190	0	0	190	0	0	0	0
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	110	80	0	190	0	0	0	0
INSTALACIONES HIDRÁULICAS	100	90	0	190	0	0	0	0
SALIDA DE EMERGENCIA	190	0	0	190	0	0	0	0

GLOSARIO	MALO	REGULAR	BUENO
ILUMINACIÓN	Más del 60% de las lámparas y/o sus interruptores no funcionan	Entre el 60% y 90% de las lámparas y/o sus interruptores funcionan	Más del 90% de las lámparas y sus interruptores funcionan
VENTILACIÓN	El plantel no cuenta con sistema de aire acondicionado o se encuentra descompuesto	Existe circulación de aire por ventanas y/o ventiladores que funcionan adecuadamente	Existe sistema de aire acondicionado en operación
PINTURA DE MUROS	Los muros carecen de pintura o más del 70% se encuentra dañada	Entre el 70% y 80% de la pintura esta bien conservada	Más de 80% de la pintura se encuentra bien conservada y tiene apariencia aceptable
HERRERÍA	Más del 60% de los canceles y puertas metálicas carecen de pintura y/o estan oxidadas	Entre el 60% y 80% de los canceles y puertas metálicas estan pintadas	Más del 80% de los canceles estan pintados y sin oxidación
TECHOS	Más del 60% no cuentan con recubrimientos de acabados y sin impermeabilización	Entre el 60% y 80% estan recubiertos y con impermeabilización adecuadamente	Más del 80% cuentan con recubrimientos e impermeabilización adecuados
PISOS	Más del 60% de los pisos no tienen recubrimiento o estos estan dañados	Entre el 60% y 80% de los recubrimientos estan conservados	Más del 80% de los recubrimientos de los pisos estan en óptimas condiciones de uso

ELABORÓ

Nombre: Rogelio Vargas Hernández
Responsable: Encargado Del Departamento De Recursos Materiales
Correo-e: ecalvo@ipn.mx
Telefono: 5557296000 ext. 46212
Firma:

SUPERVISÓ

Nombre: Efrain Jesus Calvo Zarco
Responsable: Coordinador De Enlace Y Gestión Técnica
Correo-e: ecalvo@ipn.mx
Telefono: 57296000 Ext. 62436
Firma:

AUTORIZÓ

Nombre: Isaac Juan Luna Romero
Responsable: Director
Correo-e: ecalvo@ipn.mx
Telefono: 57296000 ext. 46269
Firma:

SELLO DE LA UNIDAD

UFbnvPNOEQ5TR1R58kgOrLJivzC9+pXD/bsOgzVuSv9YLu9Iz037qPAj/Xf3BW98yB7MFKf+eaaRcagB0gkftNZxNQfb0E48nWijZFZCv9CniZwyiGuzmKLVEOjjA1SeKpRH769MsTUTuCJnRoDikw==

GLOSARIO	MALO	REGULAR	BUENO
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Más del 60% de las conexiones cables, contactos, interruptores y tableros no funcionan	Entre el 60% y 80% de las conexiones cables, contactos, interruptores y tableros funcionan	Más del 80% de las conexiones cables, contactos, interruptores y tableros operan correctamente
INSTALACIONES HIDRÁULICAS	Más del 60% de conexiones, tuberías, válvulas, bombas, y tanques estan dañados y/o no funcionan	Entre el 60% y 80% de conexiones, tuberías, válvulas, bombas y tanques funcionan	Más del 80% de conexiones, tuberías, válvulas, bombas, y tanques funcionan
SALIDA DE EMERGENCIA	No tiene o no funciona	Es insuficiente para la capacidad de la sala	Es adecuada y cuenta con señalización

ELABORÓ		SUPERVISÓ		AUTORIZÓ		SELLO DE LA UNIDAD
Nombre:	**Rogelio Vargas Hernández**	**Nombre:**	**Efrain Jesus Calvo Zarco**	**Nombre:**	**Isaac Juan Luna Romero**	
Responsable:	**Encargado Del Departamento De Recursos Materiales**	**Responsable:**	**Coordinador De Enlace Y Gestión Técnica**	**Responsable:**	**Director**	
Correo-e:	**ecalvo@ipn.mx**	**Correo-e:**	**ecalvo@ipn.mx**	**Correo-e:**	**ecalvo@ipn.mx**	
Telefono:	**5557296000 ext. 46212**	**Telefono:**	**57296000 Ext. 62436**	**Telefono:**	**57296000 ext. 46269**	
Firma:		**Firma:**		**Firma:**		

UFbnvPNOEQ5TR1R58kgOrLJivzC9+pXD/bsOgzVuSv9YLu9Iz037qPAj/Xf3BW98yB7MFKf+eaaRcagB0gkftNZxNQfb0E48nWijZFZCv9CniZwyiGuzmKLVEOjjA1SeKpRH769MsTUTuCJnRoDikw==